

Cloud Service Hub 지원 모델

직접 연결 (복합기 조작 패널을 통해)

항목	내용
컬러	Apeos C2060 *1 *5
	Apeos C2061 *1 *5
	Apeos C2560 *1 *5
	Apeos C2561 *1 *5
	Apeos C2567 *1 *5
	Apeos C3060 *1 *5
	Apeos C3061 *1 *5
	Apeos C3067 *1 *5
	Apeos C3070 *1 *5
	Apeos C3071 *1 *5
	Apeos C3530 *1 *5
	Apeos C3567 *1 *5
	Apeos C3570 *1 *5
	Apeos C3571 *1 *5
	Apeos C4030 *1 *5
	Apeos C4570 *1 *5
	Apeos C4571 *1 *5
	Apeos C5240 *1 *5
	Apeos C5570 *1 *5
	Apeos C5571 *1 *5
	Apeos C6570 *1 *5
	Apeos C6571 *1 *5
	Apeos C6580 *1 *5
	Apeos C7070 *1 *5
	Apeos C7071 *1 *5
	Apeos C7580 *1 *5
	Apeos C8180 *1 *5
	ApeosPort C2060 *1 *5
	ApeosPort C2560 *1 *5
	ApeosPort C3060 *1 *5
	ApeosPort C3070 *1 *5
	ApeosPort C3570 *1 *5
	ApeosPort C4570 *1 *5
	ApeosPort C5570 *1 *5
	ApeosPort C6570 *1 *5
	ApeosPort C7070 *1 *5
	ApeosPort-V C2276 *2
	ApeosPort-V C3320 *3
	ApeosPort-V C3374 *2
	ApeosPort-V C3376 *2
	ApeosPort-V C4476 *2

항목	내용
	ApeosPort-V C5576 *2
	ApeosPort-V C5585 *4
	ApeosPort-V C6676 *2
	ApeosPort-V C6685 *4
	ApeosPort-V C7776 *2
	ApeosPort-V C7785 *4
	ApeosPort-VI C2271 *5
	ApeosPort-VI C3370 *5
	ApeosPort-VI C3371 *5
	ApeosPort-VI C4471 *5
	ApeosPort-VI C5571 *5
	ApeosPort-VI C6671 *5
	ApeosPort-VI C7771 *5
	ApeosPort-VII C2273 *1 *5
	ApeosPort-VII C3321 *1 *5
	ApeosPort-VII C3372 *1 *5
	ApeosPort-VII C3373 *1 *5
	ApeosPort-VII C4421 *1 *5
	ApeosPort-VII C4473 *1 *5
	ApeosPort-VII C5573 *1 *5
	ApeosPort-VII C5588 *1 *5
	ApeosPort-VII C6673 *1 *5
	ApeosPort-VII C6688 *1 *5
	ApeosPort-VII C7773 *1 *5
	ApeosPort-VII C7788 *1 *5
	ApeosPro C650 *1 *5
	ApeosPro C750 *1 *5
	ApeosPro C810 *1 *5
	DocuCentre SC2022 *5 *6 (지원은 2026년 6월에 종료됩니다)
	DocuCentre-V C2263 *7 *8
	DocuCentre-V C2265 *7 *8
	DocuCentre-V C2276 *2
	DocuCentre-V C3374 *2
	DocuCentre-V C3376 *2
	DocuCentre-V C4476 *2
	DocuCentre-V C5576 *2
	DocuCentre-V C5585 *4
	DocuCentre-V C6676 *2
	DocuCentre-V C6685 *4
	DocuCentre-V C7776 *2
	DocuCentre-V C7785 *4
	DocuCentre-VI C2271 *5
	DocuCentre-VI C3370 *5
	DocuCentre-VI C3371 *5

항목	내용
	DocuCentre-VI C4471 *5 DocuCentre-VI C5571 *5 DocuCentre-VI C6671 *5 DocuCentre-VI C7771 *5 DocuCentre-VII C2273 *1 *5 DocuCentre-VII C3372 *1 *5 DocuCentre-VII C3373 *1 *5 DocuCentre-VII C4473 *1 *5 DocuCentre-VII C5573 *1 *5 DocuCentre-VII C5588 *1 *5 DocuCentre-VII C6673 *1 *5 DocuCentre-VII C6688 *1 *5 DocuCentre-VII C7773 *1 *5 DocuCentre-VII C7788 *1 *5 DocuPrint CM315 z *5 *6 (지원은 2026년 6월에 종료됩니다) DocuPrint CM318 z *5 *6 (지원은 2026년 6월에 종료됩니다) DocuPrint CM415 AP *3
흑백	Apeos 2560 *1 *5 Apeos 2561 *1 *5 Apeos 3060 *1 *5 Apeos 3061 *1 *5 Apeos 3560 *1 *5 Apeos 3561 *1 *5 Apeos 4570 *1 *5 Apeos 4830 *1 *5 Apeos 5330 *1 *5 Apeos 5570 *1 *5 Apeos 6340 *1 *5 Apeos 6580 *1 *5 Apeos 7580 *1 *5 ApeosPort 2560 *1 *5 ApeosPort 3060 *1 *5 ApeosPort 3560 *1 *5 ApeosPort 4570 *1 *5 ApeosPort 5570 *1 *5 ApeosPort-V 2060 *9 ApeosPort-V 3060 *9 ApeosPort-V 3065 *9 ApeosPort-V 4020 *3 ApeosPort-V 4070 *10 ApeosPort-V 5070 *10 ApeosPort-V 6080 *11 ApeosPort-V 7080 *11 ApeosPort-VII 4021 *1 *5

항목	내용
	ApeosPort-VII 5021 *1 *5 DocuCentre-V 2060 *8 *9 *12 DocuCentre-V 3060 *8 *9 *12 DocuCentre-V 3065 *8 *9 *12 DocuCentre-V 4070 *10 DocuCentre-V 5070 *10 DocuCentre-V 6080 *11 DocuCentre-V 7080 *11 DocuPrint M465 AP

- 중요: 판매 제품은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 각 국가·지역의 FUJIFILM Business Innovation Office 또는 대리점에 문의하십시오.
- 중요: Cloud Service Hub Client App을 설치해야 합니다.
- *1: Microsoft Entra ID 사용자 계정을 사용하여 로그인할 수 있습니다.
 - *2: Controller Software 버전이 1.1.15 이상인 경우, Cloud Service Hub Client App이 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *3: Controller Software 버전이 1.2.7 이상인 경우, Cloud Service Hub Client App이 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *4: Controller Software를 버전 1.2.14 이상으로 업데이트해야 합니다. Cloud Service Hub Client App은 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *5: Cloud Service Hub Client App은 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *6: 프린트 시 피니셔 지원, 스캔 시 OCR·공백 페이지 절약·자동 회전·기울기 보정, DocuWorks 문서 및 고압축 PDF 문서 저장, DocuWorks 문서 프린트, 프린트 금지 설정, 기기 패널의 통지 메시지 표시는 지원되지 않습니다.
 - *7: Controller Software 버전이 1.0.30 이상인 경우, Cloud Service Hub Client App이 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *8: 내장 HDD 필요.
 - *9: Controller Software 버전이 1.0.31 이상인 경우, Cloud Service Hub Client App이 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *10: Controller Software를 버전 1.0.15 이상으로 업데이트해야 합니다. Cloud Service Hub Client App은 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *11: Controller Software를 버전 1.0.14 이상으로 업데이트해야 합니다. Cloud Service Hub Client App은 복합기에 사전 설치되어 있습니다.
 - *12: 프린터 키트 필요.