

Cloud Service Hub Các Kiểu Máy Được Hỗ Trợ

Kết nối trực tiếp (Thông qua bảng điều khiển trên thiết bị đa chức năng)

Mục	Mô tả
Màu	Apeos C2060 *1 *5
	Apeos C2061 *1 *5
	Apeos C2560 *1 *5
	Apeos C2561 *1 *5
	Apeos C2567 *1 *5
	Apeos C3060 *1 *5
	Apeos C3061 *1 *5
	Apeos C3067 *1 *5
	Apeos C3070 *1 *5
	Apeos C3071 *1 *5
	Apeos C3530 *1 *5
	Apeos C3567 *1 *5
	Apeos C3570 *1 *5
	Apeos C3571 *1 *5
	Apeos C4030 *1 *5
	Apeos C4570 *1 *5
	Apeos C4571 *1 *5
	Apeos C5240 *1 *5
	Apeos C5570 *1 *5
	Apeos C5571 *1 *5
	Apeos C6570 *1 *5
	Apeos C6571 *1 *5
	Apeos C6580 *1 *5
	Apeos C7070 *1 *5
	Apeos C7071 *1 *5
	Apeos C7580 *1 *5
	Apeos C8180 *1 *5
	ApeosPort C2060 *1 *5
	ApeosPort C2560 *1 *5
	ApeosPort C3060 *1 *5
	ApeosPort C3070 *1 *5
	ApeosPort C3570 *1 *5
	ApeosPort C4570 *1 *5
	ApeosPort C5570 *1 *5
	ApeosPort C6570 *1 *5
	ApeosPort C7070 *1 *5
	ApeosPort-V C2276 *2
	ApeosPort-V C3320 *3
	ApeosPort-V C3374 *2
	ApeosPort-V C3376 *2
	ApeosPort-V C4476 *2

Mục	Mô tả
	ApeosPort-V C5576 *2
	ApeosPort-V C5585 *4
	ApeosPort-V C6676 *2
	ApeosPort-V C6685 *4
	ApeosPort-V C7776 *2
	ApeosPort-V C7785 *4
	ApeosPort-VI C2271 *5
	ApeosPort-VI C3370 *5
	ApeosPort-VI C3371 *5
	ApeosPort-VI C4471 *5
	ApeosPort-VI C5571 *5
	ApeosPort-VI C6671 *5
	ApeosPort-VI C7771 *5
	ApeosPort-VII C2273 *1 *5
	ApeosPort-VII C3321 *1 *5
	ApeosPort-VII C3372 *1 *5
	ApeosPort-VII C3373 *1 *5
	ApeosPort-VII C4421 *1 *5
	ApeosPort-VII C4473 *1 *5
	ApeosPort-VII C5573 *1 *5
	ApeosPort-VII C5588 *1 *5
	ApeosPort-VII C6673 *1 *5
	ApeosPort-VII C6688 *1 *5
	ApeosPort-VII C7773 *1 *5
	ApeosPort-VII C7788 *1 *5
	ApeosPro C650 *1 *5
	ApeosPro C750 *1 *5
	ApeosPro C810 *1 *5
	DocuCentre SC2022 *5 *6 (Dự kiến ngừng hỗ trợ vào tháng 6 năm 2026)
	DocuCentre-V C2263 *7 *8
	DocuCentre-V C2265 *7 *8
	DocuCentre-V C2276 *2
	DocuCentre-V C3374 *2
	DocuCentre-V C3376 *2
	DocuCentre-V C4476 *2
	DocuCentre-V C5576 *2
	DocuCentre-V C5585 *4
	DocuCentre-V C6676 *2
	DocuCentre-V C6685 *4
	DocuCentre-V C7776 *2
	DocuCentre-V C7785 *4
	DocuCentre-VI C2271 *5
	DocuCentre-VI C3370 *5
	DocuCentre-VI C3371 *5

Mục	Mô tả
	DocuCentre-VI C4471 ^{*5} DocuCentre-VI C5571 ^{*5} DocuCentre-VI C6671 ^{*5} DocuCentre-VI C7771 ^{*5} DocuCentre-VII C2273 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C3372 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C3373 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C4473 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C5573 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C5588 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C6673 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C6688 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C7773 ^{*1 *5} DocuCentre-VII C7788 ^{*1 *5} DocuPrint CM315 z ^{*5 *6} (Dự kiến ngừng hỗ trợ vào tháng 6 năm 2026) DocuPrint CM318 z ^{*5 *6} (Dự kiến ngừng hỗ trợ vào tháng 6 năm 2026) DocuPrint CM415 AP ^{*3}
Đen trắng	Apeos 2560 ^{*1 *5} Apeos 2561 ^{*1 *5} Apeos 3060 ^{*1 *5} Apeos 3061 ^{*1 *5} Apeos 3560 ^{*1 *5} Apeos 3561 ^{*1 *5} Apeos 4570 ^{*1 *5} Apeos 4830 ^{*1 *5} Apeos 5330 ^{*1 *5} Apeos 5570 ^{*1 *5} Apeos 6340 ^{*1 *5} Apeos 6580 ^{*1 *5} Apeos 7580 ^{*1 *5} ApeosPort 2560 ^{*1 *5} ApeosPort 3060 ^{*1 *5} ApeosPort 3560 ^{*1 *5} ApeosPort 4570 ^{*1 *5} ApeosPort 5570 ^{*1 *5} ApeosPort-V 2060 ^{*9} ApeosPort-V 3060 ^{*9} ApeosPort-V 3065 ^{*9} ApeosPort-V 4020 ^{*3} ApeosPort-V 4070 ^{*10} ApeosPort-V 5070 ^{*10} ApeosPort-V 6080 ^{*11} ApeosPort-V 7080 ^{*11} ApeosPort-VII 4021 ^{*1 *5}

Mục	Mô tả
	ApeosPort-VII 5021 *1 *5
	DocuCentre-V 2060 *8 *9 *12
	DocuCentre-V 3060 *8 *9 *12
	DocuCentre-V 3065 *8 *9 *12
	DocuCentre-V 4070 *10
	DocuCentre-V 5070 *10
	DocuCentre-V 6080 *11
	DocuCentre-V 7080 *11
	DocuPrint M465 AP

Ghi chú: Các sản phẩm bày bán có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng của FUJIFILM Business Innovation hoặc các nhà phân phối được ủy quyền tại mỗi quốc gia/khu vực.

Ghi chú: Phải cài đặt ứng dụng Cloud Service Hub Client.

- *1: Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản người dùng Microsoft Entra ID.
- *2: Nếu dùng Controller Software phiên bản 1.1.15 hoặc mới hơn, phải cài đặt trước ứng dụng Cloud Service Hub Client vào thiết bị.
- *3: Nếu dùng Controller Software phiên bản 1.2.7 hoặc mới hơn, phải cài đặt trước ứng dụng Cloud Service Hub Client vào thiết bị.
- *4: Cần phải cập nhật Controller Software lên phiên bản 1.2.14 hoặc mới hơn. Ứng dụng Cloud Service Hub Client được cài đặt sẵn trên thiết bị.
- *5: Ứng dụng Cloud Service Hub Client được cài đặt sẵn trên thiết bị.
- *6: Không thể hỗ trợ các chức năng sau: Hỗ trợ Bộ hoàn thiện khi in, OCR / Bỏ qua trang trống / Hướng thẳng đứng tự động / Chỉnh sửa độ nghiêng khi quét, lưu trữ của các tệp DocuWorks hoặc PDF nén cao, in các tệp DocuWorks, giới hạn in và thông báo trên bảng điều khiển của thiết bị.
- *7: Nếu dùng Controller Software phiên bản 1.0.30 hoặc mới hơn, phải cài đặt trước ứng dụng Cloud Service Hub Client vào thiết bị.
- *8: Cần phải trang bị bộ HDD Extension Kit.
- *9: Nếu dùng Controller Software phiên bản 1.0.31 hoặc mới hơn, phải cài đặt trước ứng dụng Cloud Service Hub Client vào thiết bị.
- *10: Cần phải cập nhật Controller Software lên phiên bản 1.0.15 hoặc mới hơn.
- *11: Cần phải cập nhật Controller Software lên phiên bản 1.0.14 hoặc mới hơn. Ứng dụng Cloud Service Hub Client được cài đặt sẵn trên thiết bị.
- *12: Cần phải trang bị bộ Printer Kit.

Vào 01/04/2021, Fuji Xerox đã đổi tên thành FUJIFILM Business Innovation. FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì đối với các sản phẩm được bán dưới thương hiệu Xerox và Fuji Xerox.
Xerox, Xerox và Thiết kế, cũng như Fuji Xerox, Fuji Xerox và Thiết kế là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.