

## 決済基本パッケージ エラーコード

# 1 はじめに

本書は、本機を店頭で管理されるかたを対象に、本機でエラーが発生した場合の対処方法を記載しています。

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

商標やマニュアルの表記については、『コピー操作ガイド』を参照してください。

# 2 エラーコード

エラーが発生した場合は、操作パネルのディスプレイにメッセージとエラーコード（サービスID-モジュールID-エラー番号）が表示されます。

次の表でエラーコードを参照して、対処してください。



このマニュアルに記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載に従って対処をしても正常に戻らないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
CPY CHG PBL MPD	JOB	01000	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01001	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01002	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01003	実行中または実行待ちのジョブがあるため継続できません。 [管理 / 設定] 画面の [通常メニュー] に入り、  > [ジョブ情報] でジョブの状態を確認してください。 実行中または実行待ちのジョブを中止してから、操作し直してください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01004	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01005	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01006	関連商品でエラーが発生しています。 関連商品のエラーを解消してから、操作し直してください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01007	サービスの制限によりジョブが実行できません。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01011	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
CPY CHG PBL MPD	JOB	01012	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01013	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01014	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01015	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01016	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01017	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 USB メモリーが故障していないか、対応しているフォーマットになっているかを確認してください。  6d 参照 対応しているフォーマットについては、『プリント操作ガイド』を参照してください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01018	選択したファイルを読み込むことができません。 次の可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 選択したファイルが破損している</li> <li>• 選択したファイルが暗号化されていたり、読み取り制限などのセキュリティがかかっている</li> <li>• 利用できない拡張子のファイルを選択している</li> </ul> ファイルを確認し、正しいファイルを選択してください。  6d 参照 対応しているファイルについては、『プリント操作ガイド』を参照してください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	01019	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD	JOB	99999	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	01000 ~ 01999	<p>エラー番号に応じて次のように対応してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「1011」の場合 エラー画面を閉じて操作し直してください。</li> <li>「1303」の場合 [管理/設定] 画面の [通常メニュー] に入り、 &gt; [設定] &gt; [システム設定] &gt; [プラグイン設定] で、[public space] が [実行中] であることを確認してください。停止している場合は [開始] してください。</li> </ul> <p>上記で解決しない、または上記以外のエラー番号が表示された場合は、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04000	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p> <p>PayPay をお使いの場合は、次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>複合機のネットワーク設定</li> <li>「Merchant ID (加盟店ID)」の設定</li> <li>複合機のIPがPayPayのホワイトリストに登録されているか</li> <li>複合機の時刻が正しく設定されているか</li> <li>PayPayサーバーのメンテナンス状態</li> </ul> <p>上記で解決しない場合は、複合機を再起動してください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04100	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04201	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04202	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04203	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04204	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04205	お支払いの合計金額が 30,000 円以上になるコピー、プリント、USB スキャンはできません。 部数やページ数を調整して、合計金額が 30,000 円未満になるようにしてください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04291	業務モードの暗証番号が間違っています。 正しい暗証番号を入力してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04292	[業務モードの使用] が [使用しない] に設定されています。 [管理 / 設定] > [仕様設定] > [業務モードの使用] で [使用する] を選択し、業務モードの暗証番号を設定してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04300	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04301	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU	XCP	4302	Coin Cashier の単価でエラーが発生しています。 現金単価を 10 円刻みで設定してください。 10 円刻みに設定してもエラーが発生する場合や 5 円刻みに設定したい場合は、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	4302	Coin Cashier の単価でエラーが発生しています。 Public Print for Location Partner のページから価格表を参照し、現金単価を 10 円刻みで設定してください。 10 円刻みに設定してもエラーが発生する場合や 5 円刻みに設定したい場合は、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04400	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04500	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04600	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04800	電子マネー決済装置が使用中です。 電子マネー決済装置を操作して TOP 画面に戻し、[交通系 IC 決済へ] を押し て決済し直してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04810	交通系 IC 決済で支払いエラーが発生しました。 処理未了のレシートが発行されますので、コンピューターの Web ブラウザー で「aegise マネジメントシステム」にログインし、決済処理がされているか 確認してください。 決済処理がされている場合は、お客様に返金してください。 その後、決済エラーを解除してください。  6D 参照 決済処理の確認手順、決済エラーの解除方法については、『交通系 電子マネー決済オプション 取扱説明書』を参照してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04811	交通系 IC 決済で支払いエラーが発生しました。 処理未了のレシートが発行されますので、コンピューターの Web ブラウザー で「aegise マネジメントシステム」にログインし、決済処理がされているか 確認してください。 決済処理がされている場合は、お客様に返金してください。 その後、決済エラーを解除してください。  6D 参照 決済処理の確認手順、決済エラーの解除方法については、『交通系 電子マネー決済オプション 取扱説明書』を参照してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04812	交通系 IC 決済で支払いエラーが発生しました。 処理未了のレシートが発行されますので、コンピューターの Web ブラウザー で「aegise マネジメントシステム」にログインし、決済処理がされているか 確認してください。 決済処理がされている場合は、お客様に返金してください。 その後、決済エラーを解除してください。  6D 参照 決済処理の確認手順、決済エラーの解除方法については、『交通系 電子マネー決済オプション 取扱説明書』を参照してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04813	決済開始処理中、電子マネー決済装置でシステムエラーが発生しました。 電子マネー決済装置にエラーが表示されていないか確認してください。 エラーが表示されていない場合は、作し直してください。 エラーが表示されている場合は、エラー解除後、操作し直してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04814	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04815	<p>交通系 IC 決済で支払いエラーが発生しました。 処理未了のレシートが発行されますので、コンピューターの Web ブラウザーで「aegise マネジメントシステム」にログインし、決済処理がされているか確認してください。 決済処理がされている場合は、お客様に返金してください。 その後、決済エラーを解除してください。</p> <p> 参照 決済処理の確認手順、決済エラーの解除方法については、『交通系電子マネー決済オプション 取扱説明書』を参照してください。</p>
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04816	<p>電子マネー決済装置でエラーが発生しています。 決済装置に【取引異常検知】画面が表示され、画面がロックされているので、ロックを解除してください。</p> <p> 参照 ロックの解除方法については、『交通系電子マネー決済オプション 取扱説明書』を参照してください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04900	<p>PayPay 関連のエラーが発生しています。 次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 複合機のネットワーク設定</li> <li>• 「Merchant ID (加盟店ID)」の設定</li> <li>• 複合機のIPがPayPayのホワイトリストに登録されているか</li> <li>• 複合機の時刻が正しく設定されているか</li> <li>• PayPayサーバーのメンテナンス状態</li> </ul> <p>上記で解決しない場合は、複合機を再起動してください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04901	<p>PayPay 関連のエラーが発生しています。 次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 複合機のネットワーク設定</li> <li>• 「Merchant ID (加盟店ID)」の設定</li> <li>• 複合機のIPがPayPayのホワイトリストに登録されているか</li> <li>• 複合機の時刻が正しく設定されているか</li> <li>• PayPayサーバーのメンテナンス状態</li> </ul> <p>上記で解決しない場合は、複合機を再起動してください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	04902	<p>PayPay 関連のエラーが発生しています。 次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 複合機のネットワーク設定</li> <li>• 「Merchant ID (加盟店ID)」の設定</li> <li>• 複合機のIPがPayPayのホワイトリストに登録されているか</li> <li>• 複合機の時刻が正しく設定されているか</li> <li>• PayPayサーバーのメンテナンス状態</li> </ul> <p>上記で解決しない場合は、複合機を再起動してください。</p>
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05000	<p>カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。</p>

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05001	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05002	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05003	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05004	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05005	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05006	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05007	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05008	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05009	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05010	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	05000 ~ 05999	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	06000	ネットワークポリシーサーバー (NPS) との通信に問題があります。 複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、プロキシサーバー設定など) を確認してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	06001	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	06100	プロキシサーバーの設定に問題があります。 複合機のプロキシサーバー設定を確認してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	6101 ~ 6999	ネットワークの設定に問題があります。 複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、プロキシサーバー設定など) を確認してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	07407	プロキシサーバーの設定に問題があります。 複合機のプロキシサーバー設定を確認してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	07500	ネットワークポリシーサーバー (NPS) との通信に問題があります。 複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、プロキシサーバー設定など) を確認してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	07503	パブリックプリントサービスがメンテナンス中のため利用できません。 メンテナンス時間が過ぎてから操作し直してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	07001 ~ 07999 (07407、 07500、 07503 以 外)	HTTP 通信に問題があります。 複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、 プロキシサーバー設定など) を確認してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8000	レシートプリンターのエラーです。 次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、 プロキシサーバー設定など) が正しいか</li> <li>レシートプリンターの電源が入っているか</li> <li>レシートプリンターの IP アドレスが正しいか</li> </ul>
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8001	レシートプリンターの用紙切れです。 レシートプリンターに用紙を補充して、操作し直してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8002	レシートプリンターのカバーが開いています。 レシートプリンターのカバーを閉じてから、操作し直してください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8003	レシートプリンターのエラーです。 次の項目を確認してから、操作し直してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>レシートプリンターのカバーが開いていたら閉じます。</li> <li>レシートプリンターの印字ヘッドの温度が下がるまで 15 秒程度待ちます。</li> <li>レシートプリンターの電源を入れ直します。</li> </ul>
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8004	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	8005	レシートプリンターのエラーです。 次の項目を確認し、必要に応じて設定を変更してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>仕様設定の [レシートプリンターの使用] が [使用する] になっているか</li> <li>複合機のネットワーク設定 (IP アドレス設定、DNS サーバーアドレス設定、 プロキシサーバー設定など) が正しいか</li> <li>レシートプリンターの電源が入っているか</li> <li>レシートプリンターの IP アドレスが正しいか</li> </ul>
SMD	XCP	09004	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	09005 ~ 09999	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	10000	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	10001	複合機の日時が正しくありません。 複合機の日時を正しく設定してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	10002	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20102	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20105	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	XCP	20201	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30101	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30102	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
PBL	XCP	30104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30105	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30106	プリント予約番号に対応するファイルが存在しません。 お客様にパブリックプリントのホームページでプリント予約番号を確認していただき、複合機で入力したプリント予約番号に間違いがないか、有効期限が過ぎていないか、ファイルが削除されていないかを確認していただくようお願いしてください。
PBL	XCP	30108	暗証番号が正しくないか、複合機で操作中にパブリックプリントのホームページでプリント予約番号が変更された可能性があります。 もう一度、プリント予約番号、暗証番号を入力していただくよう、お客様にお願いしてください。 暗証番号が不明な場合は、再度ファイルを登録し直していただくよう、お客様にお願いしてください。
PBL	XCP	30109	誤った暗証番号が既定回数以上入力されました。 もう一度パブリックプリントのホームページで文書を登録していただき、操作し直していただくよう、お客様にお願いしてください。
PBL	XCP	30112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30117	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30118	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30119	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30120	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
PBL	XCP	30122	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30123	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30124	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30125	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30126	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30129	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30130	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30133	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30134	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30136	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30138	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30139	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30140	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30141	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30142	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30143	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30144	手差しトレイが禁止に設定されているため、はがきサイズをプリントできません。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
PBL	XCP	30145	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
PBL	XCP	30146	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40101	メールアドレスが正しくありません。 メールアドレスを正しく入力してください。
MNU PBL	XCP	40103	メールアドレスが登録できない設定になっています。 機械管理者にお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40104	メールアドレスに対応するユーザーが存在しません。 メールアドレスの入力に誤りがないかを確認してください。
MNU PBL	XCP	40105	ユーザーの認証方式がメールアドレスではありません。 機械管理者にお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40108	登録に失敗しました。 メールアドレスの入力に誤りがないかを確認してください。
MNU PBL	XCP	40109	登録に失敗しました。 メールアドレスの入力に誤りがないかを確認してください。
MNU PBL	XCP	40110	登録に失敗しました。 メールアドレスの入力に誤りがないかを確認してください。
MNU PBL	XCP	40201	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40202	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU PBL	XCP	40203	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01000	未転送のジョブ履歴が 1900 件以上あります。 複合機のネットワーク設定を確認し、未転送のジョブ履歴が送信されるまでお待ちください。 ジョブ履歴は、複合機起動直後や起動後は 10 分ごとに転送がリトライされます。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01001	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01002	初期化中です。 時間を置いてからやり直してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01004	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CHG	OTH	01006	プリント登録時の用紙サイズ設定が A3、B4、A4、B5 以外になっています。 用紙サイズは、A3、B4、A4、B5 のいずれかに設定してください。 はがきにプリントする場合は、手差しトレイが有効になっているか確認してください。[管理 / 設定] 画面の [仕様設定] > [手差しトレイ] で確認できます。手差しトレイにはがきをセットすると、はがきにプリントできます。
MNU	OTH	01007	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CHG	OTH	01008	プリント登録時に一度に設定できる部数は 999 部までです。 999 部以下に設定してください。
MPD	OTH	01009	複合機が USB メモリー内で認識できるフォルダーは 10 階層までです。 プリントする文書や画像ファイルは、10 階層までのフォルダーに格納してください。
SMD	OTH	01010	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01011	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01012	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
SMD	OTH	01013	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
SMD	OTH	01014	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01015	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	OTH	01016	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	OTH	01017	使用可能な用紙がトレイにセットされていません。 トレイに用紙をセットしてください。 使用可能な用紙サイズは、A3、B4、A4、B5 です。
-	OTH	01018	用紙がトレイにセットされていません。 トレイに用紙をセットしてください。 使用可能な用紙サイズは、A3、B4、A4、B5 です。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01101	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01102	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	01201	関連商品が接続されていません。 関連商品を接続してください。 すでに接続されている場合は、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 PayPay または交通系 IC の場合は、[管理 / 設定] 画面の [仕様設定] で [PayPay] または [交通系 IC] で [使用する] に設定してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	OTH	09000	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	10104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	10117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	10123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	10125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	10130	複合機を再起動してください。
-	DEV	10131	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10130	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	10131	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11130	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	11131	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12130	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	12131	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	30100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	30112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	30123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MPD SMD	DEV	30125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	30130	複合機を再起動してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	30131	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	31100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	31119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	31123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MPD SMD	DEV	31125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	31130	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	31131	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32130	複合機を再起動してください。
MNU CPY CHG PBL MPD SMD	DEV	32131	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	33100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	33108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	33123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MPD SMD	DEV	33125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	33127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	33130	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	33131	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	34100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	34115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	34123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MPD SMD	DEV	34125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	34130	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	34131	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	35100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	35104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
MPD SMD	DEV	35121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
MPD SMD	DEV	35123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
MPD SMD	DEV	35125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
MPD SMD	DEV	35130	複合機を再起動してください。
MPD SMD	DEV	35131	複合機を再起動してください。
-	DEV	36100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	36111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	36123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	36125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	36129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	36130	複合機を再起動してください。
-	DEV	36131	複合機を再起動してください。
-	DEV	37100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	37118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	37123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	37125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	37130	複合機を再起動してください。
-	DEV	37131	複合機を再起動してください。
-	DEV	38100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	38109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	38123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	38125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	38128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	38130	複合機を再起動してください。
-	DEV	38131	複合機を再起動してください。
-	DEV	39100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	39117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	39123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	39125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	39130	複合機を再起動してください。
-	DEV	39131	複合機を再起動してください。
-	DEV	40100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	40108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	40123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	40125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	40127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	40130	複合機を再起動してください。
-	DEV	40131	複合機を再起動してください。
-	DEV	41100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	41116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	41123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	41125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	41130	複合機を再起動してください。
-	DEV	41131	複合機を再起動してください。
-	DEV	42100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	42107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	42123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	42125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	42126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	42130	複合機を再起動してください。
-	DEV	42131	複合機を再起動してください。
-	DEV	43100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	43115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	43123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	43125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	43130	複合機を再起動してください。
-	DEV	43131	複合機を再起動してください。
-	DEV	44100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	44106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	44123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	44125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	44130	複合機を再起動してください。
-	DEV	44131	複合機を再起動してください。
-	DEV	45100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	45114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	45123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	45125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	45130	複合機を再起動してください。
-	DEV	45131	複合機を再起動してください。
-	DEV	46100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	46104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	46121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	46123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	46125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	46130	複合機を再起動してください。
-	DEV	46131	複合機を再起動してください。
-	DEV	47100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	47112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	47123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	47125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	47130	複合機を再起動してください。
-	DEV	47131	複合機を再起動してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	48100	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48103	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48104	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48106	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48107	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48108	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48109	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48110	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48111	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48112	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48113	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48114	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48115	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48116	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48117	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48118	ファイルがプリントできる形式か確認してください。 ファイルがプリントできる形式の場合、USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。

サービス ID	モジュール ID	エラー番号	原因 / 対処方法
-	DEV	48119	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48120	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48121	カスタマーエンジニアによる対応が必要です。 弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
-	DEV	48123	USB メモリーを一度抜き、もう一度セットしてからやり直してください。
-	DEV	48125	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48126	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48127	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48128	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48129	USB メモリーが故障しているか、対応していないフォーマットになっている可能性があります。 別の USB メモリーを使用してください。
-	DEV	48130	複合機を再起動してください。
-	DEV	48131	複合機を再起動してください。
CHG	DEV	51301	複合機を再起動してください。
CHG	DEV	71301	複合機を再起動してください。